

振り返る

復旧・復興

町立幼稚園・保育所

被害・復旧状況と見通し

第5保育所を除き一部損壊の復旧完了



ミナテラス東側に建設された第5保育所仮設園舎

復旧の状況

益城幼稚園および第2・3・4保育所は平成28年中に復旧が完了しています。第二幼稚園が昨年5月に、第1保育所が同8月に復旧を終えています。

基礎が大破するなど被害が大きい第5保育所は、平成28年9月から総合運動公園内に建設した仮設園舎で現在も保育を行っております。被害を受けた園舎は解体工事に着手しています。

第5保育所は移転・新築へ

災害復旧は、現地建て替えが原則とされていますが、第5保育所の立地環境と被害の状況を鑑み、移転による再建について国へ要望した結果、移転が認められました。現在は、上益城農協福田支所跡地への移転・新築の準備を進めています。

子どもたちが、のびのびと学び遊ぶことができ、保護者の皆さまにとって安心して愛するわが子を預けられる環境を早く取り戻せるよう、平成30年度中の開園を目指し、今後も業務を推進してまいります。引き続き、関係者の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

☎ 289・3117

熊本地震から2年

記憶を風化させない

講演会

最大震度7の地震が二度も襲った熊本地震。その熊本地震の記憶を風化させず、経験と教訓を後世に伝える講演会を開催します。

日程 4月14日(土)

午後2時～

場所 ミナテラス

演題 「歴史から見つめなおす熊本地震〜これからの防災・減災のために〜」

(講師：八代市立博物館鳥津亮(二学芸係長))

対象：町内に居住する人優先

参加費：無料

定員：100人

申込：4月13日(金)までに左記へ(当日受付有り)

固交流情報センターミナテラス ☎ 287・8411

施設の概要と主な被害状況

益城幼稚園(木山)

【概要】 鉄筋コンクリート造平屋建て764平方メートル

【被害状況】 外壁

ひび割れ、内部壁ボード・窓ガラス破損、廊下天井破損、倉庫・車庫外壁破損 など

第一幼稚園(惣領)

【概要】 鉄筋コンクリート造平屋建て681平方メートル

【被害状況】 外壁ひび割れ、給排水設備破損、増築園舎沈下、建物床一部沈下、天井材破損、プール枠分離、擁壁のひび割れ など

第1保育所(福富)

【概要】 鉄筋コンクリート造平屋建て565.6平方メートル

【被害状況】 園庭地割れ・液状化、外壁ひび割れ、給排水管破損、

て374.51平方メートル

【被害状況】 園庭地割れ、内外壁ひび割れ、給水管破損、擁壁亀裂 など

第4保育所(木山)

【概要】 鉄筋コンクリート造平屋建て605.54平方メートル

【被害状況】 園庭地割れ、内外壁ひび割れ、天井材破損 など

第5保育所(福原)

【概要】 鉄筋コンクリート造平屋建て386.6平方メートル

【被害状況】 園庭地割れ、園舎傾斜、杭基礎沈下、外壁ひび割れ、給水管破損、擁壁崩落 など