益城町 浸水実績図

［平成28年～］

「内水氾濫」とは、降った雨が水路や下水道（雨水）などで排水できる能力を超えて、排水できなくなることにより起こる浸水被害です。このマップには、平成28年以降に町が確認した浸水発生箇所を「浸水実績」として掲載しています。よく使う道路や避難路を確認し、降雨の状況によっては通らないようにするなど、日ごろからの備えにご活用ください。

【発行】益城町下水道課 TEL.096-286-1131
〒861-2232 上益城郡益城町大字馬水1194番地2
（令和2年12月作成）

本マップについて

●本マップに示す浸水範囲は、平成28年熊本地震による地盤沈下に伴い、浸水被害が多発した情報をもとに、益城町が確認・整理した範囲を示したものです。このマップ上で浸水範囲になっていない箇所が、浸水したことがないということではありません。
●水路、下水道（雨水）の整備や土地利用形態の変化などにより、この浸水実績とは異なる場合もあります。
●この浸水実績図は、河川のはん濫を考慮していません。河川のはん濫による浸水想定区域を確認する場合は、「益城町ハザードマップ」をご参照ください。

凡　例	
	浸水実績エリア
1	指定避難所
A	指定福祉避難所
	行政界

H くらら
8 広安愛児園
B 平成唯仁館
5 広安西小学校体育館
10 益城幼稚園
益城町役場仮設庁舎
D ひろやす荘
11 第４保育所
益城西原消防署
E 花へんろ
F あんず
4 広安小学校体育館
C ほっとふぁみりぃ
6 益城第二幼稚園
G 熊東園
7 第１保育所
9 益城中央小学校体育館
12 木山中学校体育館
14 益城町公民館津森分館
15 津森小学校体育館
16 第３保育所
13 益城町公民館福田分館
1 いこいの里
2 飯野小学校体育館
1 益城町公民館飯野分館
3 第２保育所
A おいけ

熊本市
菊陽町
西原村
御船町
嘉島町
広崎
古閑
馬水
宮園
辻の城
福富
安永
寺迫
惣領
島田
砥川
赤井
福原
下陳
上陳
杉堂
田原
飯田
小池
下砥川

益城ゴミ焼却場
辻の城公園
益城交番
益城町総合運動公園
益城終末処理場
益城火葬場
潮井自然公園

0　500　1,000

指定避難所

校区	番号	避難所施設名
飯野	1	益城町公民館　飯野分館
	2	飯野小学校　体育館
	3	第2保育所
広安（小峯）	4	広安小学校　体育館
	5	広安西小学校　体育館
	6	益城第二幼稚園
	7	第1保育所
	8	広安愛児園
木山	9	益城中央小学校　体育館
	10	益城幼稚園
	11	第4保育所
	12	木山中学校　体育館
福田	13	益城町公民館　福田分館
	－	木山中学校　体育館
津森	14	益城町公民館　津森分館
	15	津森小学校　体育館
	16	第3保育所

指定福祉避難所

校区	番号	避難所名
飯野	A	サービス付き高齢者向け住宅　おいけ
木山	B	介護老人保健施設　平成唯仁館
	C	居宅介護支援事業所　ほっとふぁみりぃ
広安（小峯）	D	特別養護老人ホーム　ひろやす荘
	E	特別養護老人ホーム　花へんろ
	F	小規模多機能型ホーム　あんず
	G	障害者支援施設　熊東園
	H	通所介護事業所　くらら
福田	I	特別養護老人ホーム　いこいの里

氾濫型の内水氾濫



✓短時間強雨等により雨水の排水能力が追いつかず、発生する浸水。
✓河川周辺地域とは異なる場所でも発生する。

湛水型の内水氾濫



✓河川周辺の雨水が河川の水位が高くなったため排水できずに発生。
✓発生地域は堤防の高い河川の周辺に限定される。

外水氾濫



✓河川の水位が上昇し、堤防を越えたり破堤するなどして堤防から水があふれ出す。