
## 防火と救急



## 古い照明器具から発煙・出火!?

使い始めてから、おおむね 10 年が経過した照明器具は、 外観上はきれいでも器具内部の電線やソケットなどの劣化が進んでおり、 発煙や出火の危険性が高まります。

JIS(日本工業規格)によると、照明器具の交換目安は10年。 年末の大掃除の時に点検も一緒に行い、異常があれば交換してください。





コンデンサーから出火した 照明器具

## こんな現象はありませんか? □ 故障が増えている □ ランプの交換が多くなっている □ 焦げ臭いにおいがする □ 掃除しても汚れがとれない □ ソケットが変色している



問題がないように見える照明器具でも、おおむね 10 年を過ぎると内部で劣化が進んでいる場合があります。 1~5 の点検をお願いします。



【令和4年町内の火災等発生状況】

発生区分		10 月中	累計
火災	建物	1	4
	車両	0	0
	林野	0	0
	その他	2	5
警戒出動		1	21
救急出動		143	1,400
救助出動		2	13

圓 益城西原消防署 ☎ 286 - 2119