

通学路安全対策一覧表

【益城中学校区】

令和7年(2025年)3月末

管理番号 (学校区)	提起年 度	点検実 施	路線名	危険箇所(区間)	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況等	
広安西小学校区	2-③	~H27	R3, R5	町内広崎古閑線 町道高速道東線	交差点	歩道内の歩行者だまりのスペースが狭い。	歩行者だまりスペースの拡大	町	検討中
	8	H29	実施	町道小峯広崎線 町道宮の前六本木線	交差点	車からの見通しが悪く危険が多い。	交差点カラー舗装	町	R7年度実施予定 (交差点カラー舗装)
	14	R2	実施	町道西原線	県道熊本高森線との交差点 ~広崎第二団地付近	住宅が増え交通量も増えており歩道もないため危険である。	歩道の設置	町	検討中 (路側帯カラー舗装 R7実施予定)
	16	R3	R3	町道小峯広崎線	広崎第3団地付近	カーブで見通しが悪い。路面標示が薄くなっている。	路面標示・外側線の明確化、横断歩道の設置	町 (警察)	一部対策済 (路面標示)
	17	R3	R3, R5	町道広崎古閑線	高速道路下トンネル内	トンネル内の道幅が狭く、車の通行量は多く、児童が通過するには危険が多い。	一時停止標識の角度調整、横断歩道・一時停止標示の引き直し	町	検討中
	1-①	~H27	R5	町内府内安永線 町内小峯福富線	4方向から集まる妙見橋を含む交差点	いずれも狭い道路で、最も多くの児童が通るところで、交通整理が必要である	交差点カラー舗装	町	対策済
	2-①	~H27	R3, R5	町内府内安永線 町内広崎古閑線	トンネル2カ所	トンネル内の道幅が狭く、車の通行量は多く、児童が通過するには危険が多い	交差点・横断歩道・路側帯カラー舗装、路面標示	町 (警察)	対策済
	2-②	~H27	R3, R5	町内府内安永線 町道高速道東線	交差点	歩道内の歩行者だまりのスペースが狭い。	歩行者だまりスペースの拡大	町	対策済 (R4年度)
	3	~H27	実施	県道28号熊本高森線	高速道路下の信号機のある交差点	車の右左折車が多く、横断児童も多いため注意が必要	巻き込み防止対策	県	対策済 (4車線化事業)
	4	~H27	実施	町道小峯福富線	町道	校門前南側町道がカーブしており見通しが悪く、北からくる車が見えにくい	交差点カラー舗装、警戒標識、路面標示	町	対策済
	5	~H27	実施	県道28号熊本高森線	広崎公園付近交差点	手押し信号機しかなく、横断児童も多いため注意が必要	日常的な交通指導	学校・警察	対策済
	6	H29	実施	県道28号熊本高森線	熊東園付近交差点	秋津川から県道28号熊本高森線に向かっていく際、熊東園付近交差点のところの見通しが悪い、登下校時注意が必要	日常的な交通指導	学校・警察	対策済
	7	H29	実施	町道府内安永線	町道古閑福富線との交差点 ~町道花立線との交差点	道幅が狭いところもあり、車の交通量が多く、車からの見通しが悪く危険が多い。路面標示が薄くなっている。	横断歩道・交差点カラー舗装、路面標示の引き直し	町 (警察)	対策済 (順次施工検討)
	9	H29	H29	町道広安西小学校線	町道小峯福富線との交差点	横断歩道はあるが、車の往来が多く危険が多い	信号機の設置や横断歩道の移設	警察	対策済
	10	H30~ H31	H29	東無田福富線	益城中学校近く福富橋	周辺の道路より橋が高く、見通しが悪い歩道がなく、橋幅が狭いため危険 ※工事中のため橋は利用していない 橋手前の見通しの悪さは継続	路肩(路側帯)の設置	町・県	対策済
	11	H30~ H31	H30	福富内農道	益城中学校西側の福富ファーム近くの農道	秋津川河川工事の復旧工事により、臨時的に通行しているが、道路幅が狭く、車の往来があり危険	日常的な交通指導	学校・警察	対策済
	12	H30~ H31	実施	町道小峯福富線	ひろやすにし保育園南側付近	歩道脇の用水路(急斜面)に蓋、柵がなく、特に雨天時は大変危険である。	用水路の蓋・柵の設置、注意喚起の標示	町	対策済 (侵入防護ロープ設置 R6、柵設置 R1)
	13	R2	実施		広崎橋北側交差点	福富橋が通れないため、臨時的に通行している。道幅は狭く、出勤時の抜け道として交通量も多い	福富橋復旧工事竣工済	町	対策済
	18	R3	R3, R5	町道府内安永線	高速道路下トンネル②の反対側	トンネル内の道幅が狭く、待機場所が狭く車が見えにくい。車の通行量は多く、歩行者用信号機が青になっても車が通行してくることがあり児童が通過するには危険が多い。路側帯のカラー舗装が薄くなっている。	路側帯カラー舗装	町	対策済
	19	R5	実施	町道広崎古閑線	桜病院付近まで	区画整理事業に伴う交通量、工事車両の増加	工事予定把握、情報交換	町	対策済
	20	R6	-	町道東無田福富線	県道熊本高森線との交差点 ~町道福富惣領線との交差点	道幅が狭いところもあり、通勤時の車が多い。		町	対策済 (路面標示 R6)
21	R6	-	町有道	県道熊本高森線から熊ゼミの角を曲がった箇所	道幅が狭いところもあり、車の交通量が多く、車のスピードも速い。		町	対策済 (路面標示 R7)	
1-②	~H27	R5	町内府内安永線 町内小峯福富線	妙見橋を含む交差点	いずれも狭い道路で、離合もできない。最も多くの児童が通るところで、交通整理が必要である。	7:30~8:00の一方通行規制	警察	検討済 R6 (実施困難)	
益城中学校区	R2	実施	町道惣領馬水線	酒場橋(鉄砂川左岸)から惣領橋(秋津川右岸)まで	歩道がなく、車もスピードを出しており危険	路側帯カラー舗装	町	対策済	
	R2	実施	県道28号熊本高森線	熊本市との境から寺迫交差点付近	交通量も多く、歩道幅も狭いため危険である。	歩道の整備	県	工事実施中 (R7年度完了予定)	