

通学路安全対策一覧表

【木山中学校区】

令和7年(2025年)3月末

管理番号 (学校区)	提起年 度	点検実 施	路線名	危険箇所（区間）	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況等	
益城中央小学校区	2	～H27	実施	町道横町線	木山橋～県道熊本高森線との交差点	横断歩道が少ないため児童の横断が危険である。	道路拡張、歩道設置、横断歩道の道路標示、スクールゾーンの標識	町（警察）	実施中（歩道設置）
	3	～H27	実施	町道木山宮園線 町道辻住宅線	交差点	朝夕の交通量が多く、歩道がなく、右左折時の巻き込みの危険がある。	交差点・歩行者だまりカラー舗装	県	実施中（区画整理事業）
	6	～H27	実施	町道平田小柳線 町道平田小柳第2支線	第二平田橋～田中橋	堤防道路で増水時など登下校が危険である。	ガードレールの設置	町	検討中（外側線引き直し済） ※河川堤防のためガードレール設置不可
	8-②	R5	実施	国道443号線 町道広崎田原線	交差点	令和5年2学期よりスクールバス廃止のため、児童の通行が増えた。	注意喚起の看板設置	町	検討中 ※押しボタン式信号機あり
	12	H30～H31	実施	県道28号熊本高森線 町道木山宮園線	交差点	交通量が多く歩道が狭い。スピードを出す車が多く危険である。	歩道の拡張	県	実施中（区画整理事業）
	20	R3	実施	県道28号熊本高森線	県道益城矢部線との交差点付近	雨が降ると車道に水がたまり、車が大きく水を跳ね上げて、児童を濡らす恐れがある。	排水設備の設置	県	検討中
	23	R3	実施	町道第一土地区画整理21号線	町道下辻線との交差点～町道市ノ後住宅線との交差点	周辺道路が狭く、歩道もないため、危険である。	歩道の拡張	町	R8年度実施予定（路側帯カラー舗装）
	24	R5	実施	県道57号益城矢部線	町道小柳寺迫線との交差点付近横断歩道	令和5年2学期よりスクールバス廃止のため、児童の通行が増えた。交通量が多く、横断時の安全確認が重要である。	注意喚起の看板設置	町	検討中 ※押しボタン式信号機あり
	26	R5	実施	国道443号線	木山城址公園入口付近横断歩道	令和5年2学期よりスクールバス廃止のため、児童の通行が増えた。	注意喚起の看板設置	町	検討中（横断歩道カラー舗装済）
	27	R6		町道市ノ後住宅線 町道辻住宅線 町道道安寺線 町道辻住宅東線		路側帯の白線が消えかかっており状態が悪く、歩行の際に危険である。	外側線の引き直し	町	R7年度一部実施予定（区画整理事業含む） （外側線引き直し）
	28	R6		町道田中線	全線	路側帯が狭い。	路側帯カラー舗装、通学路標識の設置	町	検討中
	29	R6		町道福原田中橋線	全線	標識の規制時間帯が実態と乖離がある。	規制時間帯の変更 7:15～7:45	警察	検討中
	1-①	～H27	実施	国道443号線	県道28号寺迫交差点	工事のため通行不可	通学路の変更	県	対策済
	7	H29	H31	県道57号益城矢部線	畑中J A付近と旧中央小学校跡地の中間点とその区間	横断歩道を渡る際、車が多く、スピードを出しているため危険 道幅が狭く、歩道が確保されていない箇所があり危険	減速マークの道路標示	県	対策済
	9-①	H29	実施	県道28号熊本高森線	国道443号線との交差点～県道益城矢部線との交差点	車道、歩道の幅が狭く、自転車と接触する危険もあり、車のスピードも速く通過するため危険である。	歩道カラー舗装	県	対策済
	10	H29	R2	田中橋・広崎田原線	田中橋、田中橋付近、広崎田原線	田中橋完成に伴い児童の通行量増加	路肩（路側帯）の設置	町	対策済
	11	H29	実施	町道平田黒石崎線	町道下陳畑中線と町道平田黒石崎線の交わる交差点から第二平田橋までの区間	道路幅が狭く、車がスピードを出しているため危険	路側帯・交差点・横断歩道カラー舗装、路面標示	町（警察）	対策済
	13	H30～H31	実施	町道広崎田原線	町道赤井宮園線との交差点～県道益城矢部線との交差点	道も悪いうえに外灯があまりない。	外灯（防犯灯）設置	町	対策済（H28～R2）
	15	H30～H31	実施	町道井尻地藏寺線	木山城跡	石垣の倒壊のおそれ	石垣の補修	町	対策済
	16	H30～H31	実施	県道28号熊本高森線	寺迫木山産交入り口三差路	県道を横断する際、交通量が多いため、危険	信号機の設置	警察	対策済
	17	R2	R2	町道立神堤線	マミコウロードと平田～柳水の交差点	人通りも少なく、スピードを出して通過する車が多いので危険	横断歩道、ダイヤモンド、停止線の引き直し	警察	対策済
	18	R2	実施	県道28号熊本高森線	下寺中灰塚公民館前	信号機のない横断歩道で交通量も多く危険	横断歩道カラー舗装	県（警察）	対策済
	19	R3	実施	県道28号熊本高森線	県道高森線との交差点（三叉路）付近	雨が降ると、歩道・車道に水がたまり危険	排水施設の清掃	県	対策済
	21	R3	実施	益城中央小学校周辺道路	益城中央小学校東側 西側 南側 道路	車道の線が消えかけている。西側の横断歩道も消えかけている。東側は田中橋開通に伴い新たに100人以上の児童が通っている。	外側線の引き直し 歩道のカラー舗装	町	対策済
	22	R3	実施	木山内町道	田中橋へ通じる木山川左岸道路	時間帯歩行者専用道路になっている。橋の移設に伴い標識をずらす必要がある。	標識の移設	町	対策済
	25	R5	実施	町道	辻の城団地方面から寺迫交差点下トンネルへ向かう道	狭い道のカーブが見通しが悪い	注意喚起の看板設置	町	対策済（R6年度）
	1-②	～H27	実施	町道寺迫宮園線	寺迫交差点下トンネル付近	トンネル内が狭く、自動車とすれ違うときは注意が必要である。トンネル手前の下り坂カーブの見通しが悪い。	通行時間規制	警察	検討済_R6（実施困難）
	8-①	H29	実施	国道443号線 町道広崎田原線	交差点	各方向からの車両が多く、横断歩道が片側のみのなので登下校に危険がある。	横断歩道の設置	警察	検討済_R6（実施困難）
	9-②	H29	実施	県道28号熊本高森線	国道443号線との交差点～県道益城矢部線との交差点	車道、歩道の幅が狭く、自転車と接触する危険もあり、車のスピードも速く通過するため危険である。	カーブ区間の防護柵	県	検討済_R6（実施不要）
	9-③	R5	実施	町道寺迫宮園線	寺迫交差点下トンネル～県道熊本高森線との交差点	令和5年2学期より、新たに通学路として通行するようになった。カラー舗装の色が薄くなっている。	路側帯カラー舗装	町	検討済_R6（実施不要）
	14	H30～H31	実施	町道寺迫宮園線	町道横町線との交差点～セブンイレブン付近	道が悪く自転車のハンドルがとられる。外灯がない。	外灯（防犯灯）設置	町	検討済_R6（実施困難）