

通学路安全対策一覧表

【木山中学校区】

令和8年(2026年)3月末

管理番号 (学校区)	提起年 度	点検実 施	路線名等	危険箇所(区間)	通学路の状況	対策要望		事業主体	対策状況	対策内容	
益城中央小学校区	2	~H27	実施	町道横町線	木山橋付近~県道熊本高森線との交差点	横断歩道が少ないため児童の横断が危険である。	横断歩道	標識(看板)	町(警察)	改良事業継続中	道路改良 (横断歩道の増設は困難)
	8-②	R5	実施	国道443号線 町道広崎田原線	交差点	令和5年2学期よりスクールバス廃止のため、児童の通行が増えた。	標識(看板)	-	町	検討中	歩道整備検討 (押しボタン式信号機あり)
	20	R3	実施	県道28号熊本高森線	県道益城矢部線との交差点付近	雨が降ると車道に水がたまり、車が大きく水を跳ね上げて、児童を濡らす恐れがある。	排水設備	-	県	検討中	(順次対応検討)
	23	R3	実施	町道第一土地区画整理3号線	町道木山下辻線との交差点~町道第一土地区画整理2号線との交差点	周辺道路が狭く、歩道もないため、危険である。	歩道	-	町	検討中	対応検討中 (歩道整備は困難)
	27	R6	-	町道役場北線 町道第一土地区画整理2号線 町道居屋敷一ノ迫線 町道辻団地東線	-	路側帯の白線が消えかかっており状態が悪く、歩行の際に危険である。	外側線(路側帯含む)	-	町	実施予定	外側線引き直し
	28	R6	-	町道小柳境線	町道平田木山川南線との交差点~町道田中西線との交差点	路側帯が狭い。	外側線(路側帯含む)	-	町	検討中	対応検討中
	29	R6	-	町道平田木山川南線	県道益城矢部線との交差点~町道小柳境線との交差点	標識の規制時間帯が実態と乖離がある。	交通規制	-	警察	実施予定	規制時間帯の変更(R8)
	30	R7	-	町道第一土地区画整理1号線	市ノ後団地付近~益城なかぞのクリニック付近	スピードを出す車が多い。	防護柵	-	町	検討中	速度規制検討
	3	~H27	実施	町道木山宮園線 町道役場北線	交差点	朝夕の交通量が多く、歩道がなく、右左折時の巻き込みの危険がある。	歩行者溜まり (横断歩道)	-	県	対策済	(区画整理事業)
	12	H30~H31	実施	県道28号熊本高森線 町道木山宮園線	交差点	交通量が多く歩道が狭い。スピードを出す車が多く危険である。	歩道	-	県	対策済	(R7年度内完了)
	25	R5	実施	町道寺迫宮園線	寺迫交差点下トンネル付近	狭い道のカーブが見通しが悪い	標識(看板)	-	町	対策済	注意喚起の看板(R6)
	1-②	~H27	実施	町道寺迫宮園線	寺迫交差点下トンネル付近	狭い道のカーブが見通しが悪い	交通規制	-	警察	検討済	実施困難(R6)
	6	~H27	実施	町道平田木山川南線	第二平田橋付近~田中橋付近	堤防道路で増水時など登下校が危険である。	防護柵	-	町	検討済	実施不要(R7)
	8-①	H29	実施	国道443号線 町道広崎田原線	交差点	各方向からの車両が多く、横断歩道が片側のみなので登下校に危険がある。	横断歩道	-	警察	検討済	実施困難(R6)
	9-②	H29	実施	県道28号熊本高森線	国道443号線との交差点~県道益城矢部線との交差点	車道、歩道の幅が狭く、自転車と接触する危険もあり、車のスピードも速く通過するため危険である。	防護柵	-	県	検討済	実施不要(R6)
	9-③	R5	実施	町道寺迫宮園線	寺迫交差点下トンネル~県道熊本高森線との交差点	令和5年2学期より新たに通学路として通行するようになった。カラー舗装が薄くなっている。	外側線(路側帯含む)	-	町	検討済	実施不要(R6)
	14	H30~H31	実施	町道寺迫宮園線	町道横町線との交差点~セブイレブン付近	道が悪く自転車のハンドルがとられる。外灯がない。	防犯灯	-	町	検討済	実施困難(R6)
	24	R5	実施	県道57号益城矢部線	町道小柳寺迫線との交差点付近横断歩道	令和5年2学期よりスクールバス廃止のため、児童の通行が増えた。	標識(看板)	-	町	検討済	実施不要(R7)
	26	R5	実施	国道443号線	木山城址公園入口付近横断歩道	令和5年2学期よりスクールバス廃止のため、児童の通行が増えた。	標識(看板)	-	町	検討済	実施不要(R7)
	津森小学校区	11	R4	実施	町道津森小学校線	津森小学校正門付近横断歩道	信号機のない横断歩道で交通量が多い。	横断歩道	-	町(警察)	実施予定
13		R6	R6	県道206号堂園小森線	堂園橋付近	道幅が広いが、横断歩道がない。横断する児童が見落とされることが予想される。	横断歩道	横断旗	県(警察)	実施予定	歩行者横断指導線(R8)
14		R6	-	県道28号熊本高森線 町道寺中中原線	交差点	横断歩道が消えていて、車両から見えにくい。	横断歩道	-	町(警察)	実施予定	横断歩道引き直し
12		R6	R5	町道小谷田原線	県道堂園小森線との交差点~町道寺中中原線との交差点	片側通行信号機の設置以降、信号機を避けるため通行量が増した。狭い上に見通しが悪い。	標識(看板)	-	町	検討済	実施不要(R6)