

【給水装置工事竣工写真について】

- ① 施工前（近景／全景）
- ② 鋳鉄管穿孔時の密着コア設置状況
- ③ サドル分水栓設置状況
⇒水道課職員立会のもと、サドル本体に 1.75MPa の水圧をかけた状態の写真
- ④ 穿孔状況（穿孔作業／穿孔屑の吐水状況／穿孔屑確認）
- ⑤ ポリエチレンスリープ設置状況
- ⑥ 引込位置を変更した場合、既設サドル部分での分止め状況
- ⑦ 給水管の埋設深さが確認できるもの及び埋設状況（道路上及び宅地内）
- ⑧ 止水栓が未設置で、当該工事により既設管の途中に止水栓を設置した場合は、
圧着箇所の補修バンド等の設置状況
- ⑨ 量水器ボックス及び止水栓ボックスの設置状況（敷地のどの位置に設置されて
いるか確認できるもの）
- ⑩ 埋戻し状況
- ⑪ 常圧／水圧試験状況

※当該工事で該当するものを提出下さい

**※工事にてサドル分水栓を行った場合（新設／引込位置変更）、竣工図面にサドル
の位置オフセットを 2～3 点記載下さい。但し、基点は撤去のおそれのない構造物
または地先境界点等として下さい。**