

通学路安全対策一覧表

【木山中学校区（津森小学校区）】

令和6年(2024年)3月末

管理番号 (学校区ごと)	点検実施の有無	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策を必要とする内容	事業主体	対策状況等	
津森小学校区	6	実施	県道堂園小森線	堂園橋付近	道幅が一部分が狭くなっており、歩道もないため児童の通学時に危険なため。	減速を促す路面標「速度落せ」示完了。注意喚起看板設置完。横断歩道要望。	警察	対策済（一部対策検討中）
	11	実施	町道田原荒瀬線	津森小学校正門前横断歩道	信号機のない横断歩道で交通量が多く危険。	横断歩道付近のカラー舗装化。	町	対策検討中
	1	実施	県道熊本高森線	県道206号線交差点	交差点が大きく、車道の優先道路がわからず横断がしにくい	横断歩道カラー化など	県	対策済
	2	実施	県道熊本高森線	田原・荒瀬線町道交差点付近	西原方面から下ってくる車のスピードも速く通過するため児童の道路横断が危険	減速を促す路面標「速度落せ」示など	県・警察	対策済
	3	実施	町道立神堤線（マミコウロード）	北向付近町道との交差点付近	広い農道で長い下り坂を下ったところで車のスピードも速く横断が危険	交差点、路側帯等カラー舗装道路標識・信号など	町・警察	対策済
	4	実施	県道熊本高森線	マミコウロード交差点	三竹橋災害復旧工事完了【R3.3.16供用開始】	三竹橋災害復旧工事完了【R3.3.16供用開始】	県・警察	対策済【R3.3.16供用開始】
	5	実施	町道堂園線	町道堂園線と町道田原・荒瀬線の交差点	いずれの方向からも坂道になっていて交差点の見通しが悪い	交差点、路側帯のカラー舗装化、路面標示。	町・警察	対策済
	7	実施	県道熊本高森線	町営住宅田原団地付近の歩道	歩道の幅員が狭いため、歩行者と自転車とが接触する危険がある。また、車イスが通るには危険な幅である	歩道の拡張	県	対策済 ※R2年度6月完了
	8	実施	県道熊本高森線	津森郵便局から荒瀬橋までの歩道	雨の日、広く水たまりができる箇所があり、水たまりを大きく避けて歩いたり、水の中を歩いたりすることになり危険である。	排水不良の解消	県	対策済
	9	実施		北向から下陳を通り、小学校へ行く道路/下陳周辺	「通学路」という看板がない。登下校中に車の往来が多く、危険である。	注意喚起する表示や標識	町	対策済
10	実施	県道熊本高森線 町道田原荒瀬線	津森橋と県道熊本高森線との交差点	津森橋の両脇にコンクリート壁があり、県道を渡るために横断歩道で待っている児童の姿が確認できない。	路面標示の設置、カラー舗装化	町・警察・県	一部対策済	