

通学路安全対策一覧表

【益城中学校区（広安西小学校区他）】

令和6年(2024年)3月末

管理番号 (学校区ごと)	点検実施の有無	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策を必要とする内容	事業主体	対策状況等	
広安西小学校区	1-②		町内府内安永線 町内小峯福富線	4方向から集まる妙見橋を含む 交差点	いずれも狭い道路で、離合もできない。最も多くの児童が通るところで、交通整理が必要である	7:30～8:00の一方通行	町・警察	対策検討中
	2-②		町内府内安永線 町内広崎古閑線	トンネル2カ所	信号待ちのスペースが狭い	信号待ちスペースの拡大。縁石やそれに代わるもの	町	対策検討中
	3	実施	県道熊本高森線	高速道路下の信号機のある交差点	車の右左折車が多く、横断児童も多いため注意が必要	巻き込み防止対策	県・町	対策検討中
	7	実施	町道府内安永線	古閑地藏堂付近※、広崎仮設住宅付近、ねこぼこ石付近、町道府内安永線と町道花立線の交わる交差点	道幅狭いところもあり、車の交通量が多く、車からの見通しが悪く危険が多い。ペンキが薄くなっている。	交差点、横断歩道、交差点のカラー舗装化、路面標示。	町・警察	一部実施済
	8	実施	町道小峯広崎線	町道小峯広崎線と町道宮の前六本木線の交わる交差点	車からの見通しが悪く危険が多い	交差点のカラー舗装化	町・警察	対策検討中
	12	実施	町道小峯福富線	ひろやすにし保育園南側	通学路歩道脇の用水路（急斜面）に蓋、柵がなく大変危険（雨天時）	用水路の蓋・柵（侵入防止） 注意喚起の表示	町	一部対策実施済み ※柵設置（R1年度）
	14	実施	町道西原線	県道熊本高森線から広崎第二団地付近まで	住宅が増え交通量も増えており歩道もないため危険	歩道の設置	町	対策検討中(街路課)
	15	実施	町道府内安永線	妙見橋付近から熊本市境まで	主要生活道のため車の通行が多く、児童の通行者も多いが歩道がないため危険	交差点・横断歩道、路側帯のカラー舗装化、路面標示。	町	一部対策実施済
	16	実施	町道小峯広崎線	広崎第3団地前	カーブで見通しが悪く横断する時、危険	路面標示の設置、外側線の引き直し、横断歩道設置。ペンキ塗装が薄れている。	町	一部対策検討中
17	実施	町道広崎古閑線	高速道路下トンネル②の反対側	トンネル内の道幅が狭く、車の通行量は多く、児童生徒が通過するには危険が多い	車道分離標識（ラバーポール）は設置されたが、倒れている。一時停標識の角度調整。横断歩道の再塗装。一旦停止等の線再塗装	町	対策検討中	
益城中学校区 木山中学校区 全域	実施	県道28号熊本高森線	熊本市境から寺迫交差点付近まで	交通量も多く、歩道幅も狭いため危険	歩行者道の整備	県	工事中	
広安西小学校区	1-①	実施	町内府内安永線 町内小峯福富線	4方向から集まる妙見橋を含む 交差点	いずれも狭い道路で、最も多くの児童が通るところで、交通整理が必要である	交差点のカラー舗装化	町・警察	対策済
	2-①	実施	町内府内安永線 町内広崎古閑線	トンネル2カ所	トンネル内の道幅が狭く、車の通行量は多く、児童生徒が通過するには危険が多い	交差点、横断歩道、路側帯のカラー舗装化、路面標示。	町・警察	対策済
	4	実施	町道小峯福富線	町道	校門前南側町道がカーブしており見通しが悪く、北からくる車が見えにくい	交差点のカラー舗装化、警戒標識、路面標示の設置	町	対策済
	5	実施	県道熊本高森線	広崎公園付近交差点	手押し信号機がなく、横断児童も多いため注意が必要	日常的な交通指導	学校・警察	対策済
	6	実施	県道熊本高森線	熊東園付近交差点	秋津川から県道28号熊本高森線に向かっていく際、熊東園付近交差点のところの見通しが悪い 通学路にもなっているため登下校時注意が必要	日常的な交通指導	学校・警察	対策済
	9	実施	町道高速道東線 町道広安西小学校線	町道小峯福富線と町道広安西小学校が交わる交差点	横断歩道はあるが、車の往来が多く危険が多い	信号機の設置や横断歩道の移設	警察	対策済
	10	実施	東無田福富線	益城中学校近く 福富橋	周辺の道路より橋が高く、見通しが悪い 歩道がなく、橋幅が狭いため危険 ※工事のため橋は利用していない 橋手前の見通しの悪さは継続	路肩（路側帯）の設置	町・県	対策済
	11	実施	福富内農道	益城中学校西側の福富ファーム近くの農道	秋津川河川工事の復旧工事により、臨時の通学路として使用しているが、道路幅が狭く、車の往来があり危険 ※現在は、秋津川沿いの砂利のところを利用	日常的な交通指導	学校・警察	対策済
	13	実施		広崎橋北側交差点	福富橋が通れないため、生徒も通学路として多数利用している 道幅は狭く、出勤時の抜け道として交通量も多い	福富橋復旧工事竣工済	町	対策済
	18	実施	町道府内安永線	高速道路下トンネル②の反対側	トンネル内の道幅が狭く、待機場所が狭く車が見えにくい。車の通行量は多く、歩行者用信号が青になっても車が通行してくることがあり児童生徒が通過するには危険が多い。路側帯のカラー舗装が薄くなっている。	路側帯のカラー舗装塗り直し。	町	対策済
19		町道広崎古閑線	桜病院付近まで	区画整理事業に伴う交通量、工事車両の増加	工事予定把握、情報交換	町	対策済	
益城中学校区 全域	実施	町道惣領馬水線	酒場橋（鉄砂川左岸）から惣領橋（秋津川右岸）まで	歩道がなく、車もスピードを出しており危険	路側帯のカラー舗装化	町	対策済	