

通学路安全対策一覧表

【益城中学校区（広安小学校区）】

令和6年(2024年)3月末

管理番号 (学校区ごと)	点検実施の有無	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策を必要とする内容	事業主体	対策状況等
1	実施	町道府内安永線	鉄砂川橋付近	橋までは歩道が右側にあつて、橋を渡ると左側に横断歩道があるため手前で車道を横切ることになる。	交差点等のカラー舗装化、酒場橋すぐ手前の横断歩道を左側に時引きして欲しい。	町・警察	R6年度未完了予定
2	実施	県道益城菊陽線	町道府内安永線交差点	交通量が多く通学路にもなっているため登下校時注意が必要。	歩道橋の新設・注意喚起する表示や標識等	町・県	押しボタン信号あり
3	実施	町道府内安永線	広安小学校前道路	交通量が多く通学路にもなっているため登下校時注意が必要。道幅が狭い。児童の車道へのはみ出しが多いところ。	交差点等のカラー舗装化、警戒標識・路面標示の設置	町	R6年度未完了予定
7	実施	県道益城菊陽線	惣領交差点から惣領橋の通り	児童生徒の通学が多く、歩行者の安全確保が必要	歩道の拡張	町・県	改良工事実施中（一部）
8	実施	町道ましき野線	ましき野西側	歩道がなく、車のスピードも速い道路なので危険であり、住宅地内については道路幅員も狭く危険	歩道の設置	町・警察	対策検討中(街路課) 警察パトロール、取り締まり実施予定
9	実施	町道安永火迫線	安永神社付近	道路幅員が狭く、主要生活道のため車もスピードを出しており、歩道もないため危険	歩道の設置	町・警察	対策検討中(街路課) 警察パトロール、取り締まり実施予定
10	実施	町道馬水線	広安小学校東側	住宅が増え交通量も増えており、歩道もないため危険	歩道の設置	町	対策検討中(街路課)
12	実施	県道熊本高森線	県道熊本高森線	4車線化工事のため工事車両が通り危険	注意を喚起する表示や標識等	町・警察	対策検討中。警察：責任者へ個別指導実施予定
14	実施	町道府内・安永線	安永神社付近から馬水公民館付近まで 県道益城菊陽線（惣領）以西	主要生活道のため車の通行が多く、児童の通行者も多いが歩道がないため危険	交差点・路側帯のカラー舗装化 (交差点・ラインスクールゾーンのライン引直し)	町	一部対策済 R6年度未完了予定
16	実施	県道益城菊陽線	ローソン益城惣領店前	信号機のない横断歩道で交通量も多く危険	横断歩道付近のカラー化	県	対策検討中 (用地交渉中)
4	実施	県道熊本高森線	上野添バス停付近	横断歩道が少なく、児童生徒の道路横断が危険。	近くの押しボタン式信号機（横断歩道）の利用	警察	対策済
5	実施	町道惣領馬水線	県道28号高森線	児童生徒の通学が多く、歩行者の安全確保が必要	歩行者用のライン引き	町	対策済
6	実施	県道益城菊陽線	益城中学校近く 惣領橋	橋の歩道が狭く、生徒の通行者数が多く、特に朝夕は危険	歩道の拡張	町・県	対策済
11	実施	町道ましき野線	ましき野西側	災害公営住宅建設のため工事中 工事車両が通り危険	注意を喚起する表示や標識等	町	対策済
13	実施	町道グラメッセ木山線	ましき野バス停付近信号	押しボタン式信号はあるが、交通事故が多く危険	点滅信号設置	町・警察	対策済
15	実施	町道馬水・安永線	熊本高森線交差点から竹野橋まで（鉄砂川左岸）	歩道がなく、車もスピードを出しており危険	路側帯のカラー舗装化	町・警察	対策済

広安小学校区