

通学路安全対策一覧表

【益城中学校区】

令和7年(2025年)3月末

管理番号 (学校区)	提起年 度	点検実 施	路線名	危険箇所(区間)	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況等	
広安小学校区	3	~H27	R4	町道府内安永線	広安小学校正門付近	交通量が多いため、登下校時注意が必要。道幅が狭い。	交差点カラー舗装、注意喚起する標示や標識	町	対策実施中 (交差点等カラー舗装R7年度完了予定)
	7	H29	R4	県道235号益城菊陽線	県道熊本高森線との交差点~惣領橋	児童の通学が多く、歩行者の安全確保が必要である。	歩道の拡張	県	改良事業継続中
	8	H29	H31	町道ましき野線	ましき野西側	一部歩道がなく、車のスピードも速い道路なので危険であり、住宅地内については道幅も狭く危険である。	歩道の設置	町 (警察)	実施中 (警察パトロール、取り締まり実施予定)
	9	H29	実施	町道安永火迫線	全線	道幅が狭く、主要生活道のため車もスピードを出しており、歩道もないため危険である。	歩道の設置	町 (警察)	実施中 (警察パトロール、取り締まり実施予定)
	10	H29	実施	町道馬水線	広安小学校東側	住宅が増え交通量も増えており、歩道もないため危険である。	歩道の設置	町	実施中
	12	R2	実施	県道28号熊本高森線		4車線化工事のため工事車両が通り危険である。	注意喚起する標示や標識	県 (警察)	工事実施中 (R7年度完了予定) 警察：責任者へ個別指導実施予定
	16	R2	R4	県道235号益城菊陽線	ローソン益城惣領店付近 横断歩道	信号機のない横断歩道で交通量も多く危険である。	横断歩道カラー舗装	県 (警察)	検討中 (改良事業継続中)
	1	~H27	R4	町道府内安永線	酒場橋付近	橋までは歩道が右側にあつて、橋を渡ると左側に横断歩道があるため手前で車道を横切ることになる。	交差点カラー舗装、横断歩道の移設	町 (警察)	対策済 (R6年度)
	2-①	~H27	実施	県道235号益城菊陽線 町道府内安永線	交差点	交通量が多いため、登下校時注意が必要。	注意喚起する標示や標識	町	対策済 (R6年度)
	4	~H27	実施	県道28号熊本高森線	上野添バス停付近	横断歩道が少なく、児童の道路横断が危険。	近くの押しボタン式信号機(横断歩道)の利用	警察	対策済
	5	~H27	実施	町道惣領馬水線	県道28号高森線	児童の通学が多く、歩行者の安全確保が必要	歩行者用のライン引き	町	対策済
	6	~H27	R4	県道235号益城菊陽線	惣領橋	橋の歩道が狭く、生徒の通行者数が多く、特に朝夕は危険	歩道の拡張	県	対策済
	11	H29	実施	町道ましき野線	ましき野西側	災害公営住宅建設のため工事中、工事車両が通り危険	注意を喚起する標示や標識	町	対策済
	13	R2	実施	町道グランメッセ木山線	ましき野バス停付近	押しボタン式信号機はあるが、交通事故が多く危険	点滅信号機の設置	警察	対策済
	14-①	R2	R4	町道府内安永線	町道火迫線との交差点~町道馬水線との交差点	主要生活道のため車の通行が多く、児童の通行者も多いが歩道がないため危険である。	交差点・路側帯カラー舗装	町	対策済 (R6年度)
	14-②	R2	実施	町道府内安永線	県道益城菊陽線との交差点以西(惣領)	主要生活道のため車の通行が多く、児童の通行者も多いが歩道がないため危険である。	交差点・路側帯カラー舗装	町	対策済 (R5年度)
	15	R2	実施	町道馬水・安永線	熊本高森線交差点から竹野橋まで(鉄砂川左岸)	歩道がなく、車もスピードを出しており危険	路側帯カラー舗装	町	対策済
	2-②	~H27	実施	県道235号益城菊陽線 町道府内安永線	交差点	交通量が多いため、登下校時注意が必要。	歩道橋の設置	町	検討済_R6 (実施不要)