

通学路安全対策一覧表

【木山中学校区】

令和7年(2025年)3月末

管理番号 (学校区)	提起年 度	点検実 施	路線名	危険箇所(区間)	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策状況等	
津森小学校区	11	R4	実施	町道田原荒瀬線	津森小学校正門付近横断歩道	信号機のない横断歩道で交通量が多い。	横断歩道カラー舗装	町(警察)	R7年度実施予定 (横断歩道カラー舗装)
	13	R6	R6	県道206号堂園小森線	堂園橋付近	道幅が広いが、横断歩道がない。横断する児童が見落とされることが予想される。	横断歩道・横断旗の設置	県(警察)	R7年度実施予定 (歩行者横断指導線)
	14	R6		県道28号熊本高森線 町道寺中田原線	交差点	横断歩道が消えていて、車両から見えにくい。	横断歩道引き直し	町(警察)	R7年度実施予定 (横断歩道引き直し)
	1	~H27	実施	県道28号熊本高森線	県道206号線交差点	交差点が大きく、車道の優先道路がわからず横断がしにくい	横断歩道カラー舗装	県(警察)	対策済
	2	~H27	実施	県道28号熊本高森線	田原荒瀬線町道交差点付近	西原方面から下ってくる車のスピードも速く通過するため児童の道路横断が危険	減速を促す路面標示	県	対策済
	3	~H27	実施	町道立神堤線	北向付近町道との交差点付近	広い農道で長い下り坂を下ったところで車のスピードも速く横断が危険	交差点・路側帯カラー舗装、道路標識・信号機	町	対策済
	4	~H27	実施	県道28号熊本高森線	マミコウロード交差点	信号機がなく車のスピードも速く通過するため児童の道路横断が危険	信号設置	県(警察)	対策済
	5	~H27	実施	町道堂園線	町道堂園線と町道田原荒瀬線の交差点	いずれの方向からも坂道になっていて交差点の見通しが悪い	交差点・路側帯カラー舗装、路面標示	町	対策済
	6	~H27	実施	県道206号堂園小森線	堂園橋付近	道幅が一部分が狭くなっており、歩道もないため児童の通学時に危険なため。	減速を促す路面標示、注意喚起看板設置	県	対策済
	7	H29	実施	県道28号熊本高森線	町営住宅田原団地付近の歩道	歩道の幅員が狭いため、歩行者と自転車が接触する危険がある。また、車イスが通るには危険な幅である	歩道の拡張	県	対策済
	8	R3	実施	県道28号熊本高森線	津森郵便局から荒瀬橋までの歩道	雨の日、広く水たまりができる箇所があり、水たまりを大きく避けて歩いたり、水の中を歩いたりすることになり危険である。	排水不良の解消	県	対策済
	9	R3	実施		北向から下陳を通り、小学校へ行く道路/下陳周辺	「通学路」という看板がない。登下校中に車の往来が多く、危険である。	注意喚起する標示や標識	町	対策済
	10	R3	実施	町道田原荒瀬線	県道熊本高森線との交差点	津森橋の両脇にコンクリート壁があり、信号待ちしている児童の姿が見えにくい。	路面標示、カラー舗装	町	対策済
12	R6	R5	町道小谷田原線	県道堂園小森線との交差点~寺中田原線との交差点	片側通行信号機の設置以降、信号機を避けるため通行量が増した。狭い上に見通しが悪い。	徐行を促す道路標識	町	検討済_R6 (実施不要)	